

Standsicherheitsnachweis Südöstliche Randböschung ehem. Tgb. Domsen im Bereich geplante Mineralstoffdeponie Profen-Nord

Schnitt 1 02 | Zwischenzustand | VG Liegendton Flöz 23

potenzielle Versagenskinematik:
Berechnungsverfahren: Morgenstern-Price
Sicherheit (summarisch): 1,01

Safety Map

- 1,01 - 1,11
- 1,11 - 1,21
- 1,21 - 1,31
- 1,31 - 1,41
- 1,41 - 1,51

