

Standsicherheitsnachweis Südöstliche Randböschung ehem. Tgb. Domsen im Bereich geplante Mineralstoffdeponie Profen-Nord

Schnitt 6 01 | Istzustand | VG Hangendton Flöz 23

potentielle Versagenskinematik:
Berechnungsverfahren: Morgenstern-Price
Sicherheit (summarisch): 1,58

Safety Map

- 1,58 - 1,63
- 1,63 - 1,68
- 1,68 - 1,73
- 1,73 - 1,78
- 1,78 - 1,83

