

Bilder von ausgebauten Bohrungen für den Versatz



Bild 1: VB 1/15



Bild 2: VB 3/15



Bild 3: VB 4/15



Bild 4: VB 5/15



Bild 5: VB 6/15



Bild 6: VB 8/15



Bild 7: VB 9/15



Bild 8: VB 10/15



Bild 9: VB 11A/15



Bild 10: VB 12/15



Bild 11: VB 15B/15



Bild 12: VB 16/15



Bild 13: VB 17/15



Bild 14: RB I/15 – eingebauter Riegelsack



Bild 15: RB II/15 – Einbau Riegelsack



Bild 16: RB II/15 – eingebauter Riegelsack



Bild 17: RB V/15 – eingebauter Riegelsack



Bild 18: RB VI/15 – eingebauter Riegelsack
