

Standortsicherheitsnachweis Südöstliche Randböschung ehem. Tgb. Domsen im Bereich geplante Mineralstoffdeponie Profen-Nord

Schnitt 1 02 | Zwischenzustand | VG Hangendton Flöz 4

potenzielle Versagenskinematik:
Berechnungsverfahren: Morgenstern-Price
Sicherheit (summarisch): 1,59

Safety Map

- 1,59 - 1,64
- 1,64 - 1,69
- 1,69 - 1,74
- 1,74 - 1,79
- 1,79 - 1,84

