

Standsicherheitsnachweis Südöstliche Randböschung ehem. Tgb. Domsen im Bereich geplante Mineralstoffdeponie Profen-Nord

Schnitt 6 03 | Endzustand | VG Hangendton Flöz 23

potentielle Versagenskinematik:
Berechnungsverfahren: Morgenstern-Price
Sicherheit (summarisch): 1,32

Safety Map

- 1,32 - 1,37
- 1,37 - 1,42
- 1,42 - 1,47
- 1,47 - 1,52
- 1,52 - 1,57

