

Standortsicherheitsnachweis Südöstliche Randböschung ehem. Tgb. Domsen im Bereich geplante Mineralstoffdeponie Profen-Nord


Schnitt 1 | Dauerhafte Sanierung 03 | Endzustand | VG Liegendton Flöz 4

potenzielle Versagenskinematik:
Berechnungsverfahren: Morgenstern-Price
Sicherheit (summarisch): 1,53

Safety Map

- 1,53 - 1,58
- 1,58 - 1,63
- 1,63 - 1,68
- 1,68 - 1,73
- 1,73 - 1,78

Höhe [m NHN]



Datum: 31.08.2015

GeoStudio 2012, May 2014 Release | Version: 8.13.1.9253

Q:\109000-109499\109109\300 Daten\370 Planung\Berechnungen\GeoSlope\Schnitt01_Sanierung_Anstuetz+Abf1zu4.gsz

Anlage: 7.2.1

Stationierung [m]