


Standsicherheitsnachweis Südöstliche Randböschung ehem. Tgb. Domsen im Bereich geplante Mineralstoffdeponie Profen-Nord




Schnitt 2 | Dauerhafte Sanierung 03 | Endzustand mit Deponie | VG Liegendton Flöz 4 modifiziert

potentielle Versagenskinematik:
Berechnungsverfahren: Morgenstern-Price
Sicherheit (summarisch): 1,69



Höhe [m NHN]



Datum: 31.08.2015
GeoStudio 2012, May 2014 Release | Version: 8.13.1.9253
Q:\109000-109499\109109\300 Daten\370 Planung\Berechnungen\GeoSlope\Schnitt02_Sanierung_Anstuetz+Abfl1zu4.gsz

Anlage: 7.2.2

Stationierung [m]