

# Standsicherheitsnachweis Südöstliche Randböschung ehem. Tgb. Domsen im Bereich geplante Mineralstoffdeponie Profen-Nord

## Schnitt 1 01 | Istzustand | KZP oberer Böschungsabschnitt

potenzielle Versagenskinematik:  
Berechnungsverfahren: Morgenstern-Price  
Sicherheit (summarisch): 1,47

### Safety Map

- 1,47 - 1,52
- 1,52 - 1,57
- 1,57 - 1,62
- 1,62 - 1,67
- 1,67 - 1,72

