

Standortsicherheitsnachweis Südöstliche Randböschung ehem. Tgb. Domsen im Bereich geplante Mineralstoffdeponie Profen-Nord

Schnitt 1 02 | Zwischenzustand | VG Liegendton Flöz 4

potenzielle Versagenskinematik:
Berechnungsverfahren: Morgenstern-Price
Sicherheit (summarisch): 1,08

Safety Map

- 1,08 - 1,13
- 1,13 - 1,18
- 1,18 - 1,23
- 1,23 - 1,28
- 1,28 - 1,33

