

Standsicherheitsnachweis Südöstliche Randböschung ehem. Tgb. Domsen im Bereich geplante Mineralstoffdeponie Profen-Nord


Schnitt 3

01 | Istzustand | KZP ges. Böschung

potentielle Versagenskinematik:
Berechnungsverfahren: Morgenstern-Price
Sicherheit (summarisch): 1,98

Safety Map

- 1,98 - 2,03
- 2,03 - 2,08
- 2,08 - 2,13
- 2,13 - 2,18
- 2,18 - 2,23



Datum: 10.08.2015
GeoStudio 2012, May 2014 Release | Version: 8.13.1.9253
Q:\109000-109499\109109\300 Daten\370 Planung\Berechnungen\GeoSlope\Schnitt03.gsz

Anlage: 5.2.3