

Standsicherheitsnachweis Südöstliche Randböschung ehem. Tgb. Domsen im Bereich geplante Mineralstoffdeponie Profen-Nord

Schnitt 3 01 | Istzustand | VG Hangend- und Liegendton Flöz 4

potentielle Versagenskinematik:
Berechnungsverfahren: Morgenstern-Price
Sicherheit (summarisch): 1,02

Safety Map

- 1,02 - 1,07
- 1,07 - 1,12
- 1,12 - 1,17
- 1,17 - 1,22
- 1,22 - 1,27
- 1,27 - 1,32

Höhe [m NHN]

Datum: 10.08.2015
GeoStudio 2012, May 2014 Release | Version: 8.13.1.9253
Q:\109000-109499\109109\300 Daten\370 Planung\Berechnungen\GeoSlope\Schnitt03.gsz

Anlage: 5.2.3

Stationierung [m]

