

Standsicherheitsnachweis Südöstliche Randböschung ehem. Tgb. Domsen im Bereich geplante Mineralstoffdeponie Profen-Nord

Schnitt 3
01 | Istzustand | VG Liegendton Flöz 23

potentielle Versagenskinematik:
Berechnungsverfahren: Morgenstern-Price
Sicherheit (summarisch): 1,75

Safety Map

- 1,75 - 1,80
- 1,80 - 1,85
- 1,85 - 1,90
- 1,90 - 1,95
- 1,95 - 2,00
- 2,00 - 2,05

Höhe [m NHN]

Datum: 10.08.2015
GeoStudio 2012, May 2014 Release | Version: 8.13.1.9253
Q:\109000-109499\109109\300 Daten\370 Planung\Berechnungen\GeoSlope\Schnitt03.gsz

Anlage: 5.2.3

Stationierung [m]

