

# Standsicherheitsnachweis Südöstliche Randböschung ehem. Tgb. Domsen im Bereich geplante Mineralstoffdeponie Profen-Nord

## Schnitt 3 02 | Zwischenzustand | VG Hangend- und Liegendton Flöz 4

potentielle Versagenskinematik:  
Berechnungsverfahren: Morgenstern-Price  
Sicherheit (summarisch): 1,20

### Safety Map

- 1,20 - 1,25
- 1,25 - 1,30
- 1,30 - 1,35
- 1,35 - 1,40
- 1,40 - 1,45
- 1,45 - 1,50
- 1,50 - 1,55
- 1,55 - 1,60
- 1,60 - 1,65
- 1,65 - 1,70

Höhe [m NHN]

Datum: 11.08.2015  
GeoStudio 2012, May 2014 Release | Version: 8.13.1.9253  
Q:\109000-109499\109109\300 Daten\370 Planung\Berechnungen\GeoSlope\Schnitt03.gsz

Anlage: 5.2.3

Stationierung [m]