


Standortsicherheitsnachweis Südöstliche Randböschung ehem. Tgb. Domsen im Bereich geplante Mineralstoffdeponie Profen-Nord




Schnitt 2 | Temporäre Sanierung 02 | Zwischenzustand | VG Liegendton Flöz 23

potentielle Versagenskinematik:
Berechnungsverfahren: Morgenstern-Price
Sicherheit (summarisch): 1,20



Höhe [m NHN]



Datum: 12.08.2015
GeoStudio 2012, May 2014 Release | Version: 8.13.1.9253
Q:\109000-109499\109109\300 Daten\370 Planung\Berechnungen\GeoSlope\Schnitt02_provAnstuetz.gsz

Anlage: 6.2

Stationierung [m]