



Überwachungsbericht zur Vor-Ort-Besichtigung von IE-Anlagen gemäß § 9 Abs. 5 IZÜV

Daten des Betreibers

Name des Betreibers	Puralube GmbH
Adresse	Hauptstraße 30, 06729 Elsteraue

Daten der Betriebsstätte/Anlage

Name der Betriebsstätte/ Anlage	Herstellung von Grundölen Anlage 1 und 2
Adresse	Hauptstraße 30 06729 Elsteraue
PRTR-Kennziffer und ggf. PRTR-Kennziffern von indirekt einleitenden IE-Anlagenbetreibern (Dritte)	15754
Nr. Anhang I der IE-Richtlinie	5.1 j)

Daten der Vor-Ort-Besichtigung

Datum	05.09.2023
Grund	Regelkontrolle / Anlasskontrolle ☐ Wasserrechtliche Erlaubnis für Gewässerbenutzungen x Indirekteinleitergenehmigung nach §§ 58, 59 WHG ☐ Anlagengenehmigung nach § 60 Abs. 3 Nrn. 2 und 3 WHG
Beteiligte Behörden	

Ergebnis der Vor-Ort-Besichtigung

Feststellung von Mängeln	x keine Mängel
	☐ Mängel bei der Einhaltung der Zulassungsanforderungen
Maßnahmen	x keine Maßnahmen erforderlich
	☐ erforderliche Maßnahmen wurden (durchgeführt/angeordnet) (welche?)