



Überwachungsbericht zur Vor-Ort-Besichtigung von IE-Anlagen gemäß § 9 Abs. 5 IZÜV

Daten des Betreibers

Name des Betreibers	MEG Leißling GmbH
Adresse	Am Frauenholze 2, 06667 Weißenfels

Daten der Betriebsstätte/Anlage

Name der Betriebsstätte/ Anlage	Herstellung von Erfrischungsgetränken
Adresse	Am Frauenholze 2 06667 Weißenfels
PRTR-Kennziffer und ggf. PRTR-Kennziffern von indirekt einleitenden IE-Anlagenbetreibern (Dritte)	19213
Nr. Anhang I der IE-Richtlinie	6.4 c)

Daten der Vor-Ort-Besichtigung

Datum	30.11.2022
Grund	Regelkontrolle / Anlasskontrolle x Wasserrechtliche Erlaubnis für Gewässerbenutzungen <input type="checkbox"/> Indirekteinleitergenehmigung nach §§ 58, 59 WHG <input type="checkbox"/> Anlagengenehmigung nach § 60 Abs. 3 Nrn. 2 und 3 WHG
Beteiligte Behörden	

Ergebnis der Vor-Ort-Besichtigung

Feststellung von Mängeln	x keine Mängel
	<input type="checkbox"/> Mängel bei der Einhaltung der Zulassungsanforderungen
Maßnahmen	x keine Maßnahmen erforderlich
	<input type="checkbox"/> erforderliche Maßnahmen wurden (durchgeführt/angeordnet) (welche?)