



Überwachungsbericht zur Vor-Ort-Besichtigung von IE-Anlagen gemäß § 9 Abs. 5 IZÜV

Daten des Betreibers

Name des Betreibers	Radici Chimica Deutschland GmbH
Adresse	Dr.-Bergius-Straße 6, 06729 Elsteraue

Daten der Betriebsstätte/Anlage

Name der Betriebsstätte/ Anlage	Herstellung von Adipinsäure, Olonen und Salpetersäure
Adresse	Dr.-Bergius-Straße 6 06729 Elsteraue
PRTR-Kennziffer und ggf. PRTR-Kennziffern von indirekt einleitenden IE-Anlagenbetreibern (Dritte)	15794
Nr. Anhang I der IE-Richtlinie	4.1 b), 4.2 b)

Daten der Vor-Ort-Besichtigung

Datum	06.07.2021
Grund	Regelkontrolle / Anlasskontrolle <input type="checkbox"/> Wasserrechtliche Erlaubnis für Gewässerbenutzungen <input checked="" type="checkbox"/> Indirekteinleitergenehmigung nach §§ 58, 59 WHG <input type="checkbox"/> Anlagengenehmigung nach § 60 Abs. 3 Nrn. 2 und 3 WHG
Beteiligte Behörden	

Ergebnis der Vor-Ort-Besichtigung

Feststellung von Mängeln	<input checked="" type="checkbox"/> keine Mängel
	<input type="checkbox"/> Mängel bei der Einhaltung der Zulassungsanforderungen
Maßnahmen	<input checked="" type="checkbox"/> keine Maßnahmen erforderlich
	<input type="checkbox"/> erforderliche Maßnahmen wurden (durchgeführt/angeordnet) (welche?)