**SEP 3.4-**4738/GL/455 Originalbezeichnung: KS 1 **Schichtdaten** (Gländehöhe: 140,30 m NN) m u. GOK 1,20 / Holozän / Schluff bis Feinsand (schwach tonig, schwach mittelsandig, sehr schwach kiesig, humos, durchwurzelt) / Boden / schwarzbraun, braun (liegend 0,2m)

1,40 / Pleistozän, Tertiär / Mittelsand (schluffig bis feinsandig, schwach grobsandig, sehr schwach kiesig, feinsteinig (Durchmesser 1.20 <del>-</del> 1,40\_ höchstens 0,18m)), Quarzit (metamorph) / dunkelbraun / kalkhaltig • • • 3,00 \_3,00 / Pleistozän / Mittelsand bis Grobsand (stark feinkiesig, sehr schwach grobkiesig (mm-groß)) / gelbbraun / kalkhaltig • 3,80 / Pleistozän / Grobsand bis Feinkies (stark mittelkiesig, schwach grobkiesig, geröllführend, Quarz), Sandstein, Kalkstein, Quarzit ಿ 4,00 / Pleistozan / Mittelsand bis Grobsand (stark freindesig, servicesig, gerollianeria, gaeaz), canadam, manadam, data (metamorph), Kieselschiefer, Porphyr / gelblichbraun / kalkhaltig

4,00 / Pleistozan / Mittelsand bis Grobsand (stark feinkiesig, mittelkiesig, sehr schwach grobkiesig, geröllführend) / bräunlichgelb / 3,80 4,00\_ • kalkhaltig, wie zuvor 8 4,90 / Pleistozän / Grobsand bis Feinkies (mittelsandig, stark mittelkiesig, schwach grobkiesig, geröllführend) / gelblichbraun / kalkhaltig, \_5,00 / Pleistozän / Grobsand (mittelsandig, stark feinkiesig) / graubraun / kalkhaltig 5,00 / 6,00 / Pleistozän / Grobsand bis Feinkies (stark mittelsandig, stark mittelkiesig, sehr schwach grobkiesig, feinsteinig (Durchmesser 6,00 höchstens 0,1m), geröllführend) / rötlichbraun / kalkhaltig, wie zuvor 80 7,50 7,50 / Pleistozän / Grobsand (mittelsandig, stark feinkiesig, mittelkiesig, sehr schwach grobkiesig, feinsteinig) / rötlichbraun / kalkhaltig **③** 9,30 / Pleistozän / Grobsand bis Feinkies (mittelsandig, mittelkiesig, sehr schwach grobkiesig, sehr schwach feinsteinig) / rötlichbraun bis gelblichbraun / Grundwasser 8.30m / kalkhaltig 9.30 9,50 / Pleistozän / Grobsand (stark mittelsandig, feinkiesig, sehr schwach mittelkiesig, sehr schwach grobkiesig) / graubraun / kalkhaltig \*\* \*\* 10,00 / Mittlerer Buntsandstein / Schluff (stark tonig, feinsandig) / Verwitterungszone / grunlichgrau (Rostflecken) 10 10.00

Projekt: DK0-Boden- und Bauschutt-

deponie Lösau Hydrogeologisches

Standortgutachten

Auftrag- Recycling plus GmbH
geber: Niederlassung Weißenfels

Projekt-Nr: 2021-12-001

Anlagennr.: 4.2.1

Vertikalmaßstab: 1:100 Bemerkung: IDENT:"53"

D. . . ! . I . 4 .

IDENT:"53" Blatt 1 von 1

Ргојект:			
Bohrarchiv-ID:4738/GL/455	Bohrung:KS 1	Bohrbeginn: 23.11.1977	
Auftraggeber:		Rechtswert: 711818,35	
Bohrfirma: VFB Baugrund Berlin	DT Daglar Dagla	Hochwert: 5678229,86	
Bohrfirma: VEB Baugrund Berlin,	B I Roisia, Roisia	Ansatzhöhe: 140,30m	ı
Bearbeiter:		Endtiefe: 10,00m	



**SEP 3.4-**4738/GL/456 Originalbezeichnung: KS 2 **Schichtdaten** (Gländehöhe: 140,80 m NN) m u. GOK 0,80 / Holozän / Schluff (tonig, stark feinsandig, schwach mittelsandig bis schwach grobsandig, humos, durchwurzelt) / Boden / 0.80 schwarzbraun 1,50 / Pleistozän / (Schluff (tonig, feinsandig, schwach mittelsandig, sehr schwach grobsandig, sehr schwach kiesig)) (Durchmesser höchstens 0,2m) / Geschiebemergel / gelblichbraun / stark kalkhaltig >- 1,00 bis 1,00m im Liegenden Schluff (stark kiesig, sehr schwach feinsteinig) 1,50 >- 0,80 bis 1,50m Konkretionen von Kalk 3,00 / Pleistozän / Mittelsand (stark grobsandig bis stark feinkiesig, schwach mittelkiesig, sehr schwach grobkiesig) / rötlichbraun / kalkhaltig > 2,50 bis 2,50m im Liegenden Mittelsand (stark mittelkiesig)

3,50 / Pleistozän / Grobsand (stark feinkiesig, mittelkiesig, sehr schwach grobkiesig, sehr schwach feinsteinig, geröllführend (Quarz, Sandstein, Kalkstein, Kieselschiefer, Quarzit (metamorph), Porphyr)) / rotbraun bis gelbbraun / kalkhaltig 3,00 8 8 5,50 / Pleistozän / Grobsand bis Feinkies (mittelsandig, stark mittelkiesig, schwach grobkiesig, sehr schwach feinsteinig (Durchmesser höchstens 0,15m), geröllführend) / gelblichbraun / kalkhaltig, wie zuvor 6,00 / Pleistozän / Grobsand bis Feinkies (stark schluffig, feinsandig, stark mittelsandig, schwach mittelkiesig, sehr schwach grobkiesig, sehr schwach feinsteinig, geröllführend) / rötlichbraun / kalkhaltig, wie zuvor 6,00 0 8 7,00 / Pleistozän / Feinkies (grobsandig, stark mittelkiesig, sehr schwach grobkiesig, sehr schwach feinsteinig) / gelblichbraun, graubraun (liegend 6,50m) / kalkhaltig 7,00 7,50 / Pleistozán / Grobsand (mittelsandig, stark feinkiesig, mittelkiesig, schwach grobkiesig, sehr schwach feinsteinig) / graubraun / kalkhaltig 7.50 8,50 / Pleistozän / Grobsand bis Feinkies (schwach mittelkiesig bis schwach grobkiesig, geröllführend) / graubraun / Grundwasser 8,50m / 8.50 kalkhaltig, wie zuvor 0 0 10,00 / Pleistozăn / Feinkies (mittelsandig bis grobsandig, mittelkiesig, sehr schwach grobkiesig, sehr schwach feinsteinig, geröllführend) / graubraun / kalkhaltig, wie zuvor 10 10.00 • • 10,50 / Mittlerer Buntsandstein / Schluff (tonig bis stark tonig, feinsandig, schwach mittelsandig) / Verwitterungszone / rotbraun 10.50

Projekt: DK0-Boden- und Bauschutt-

deponie Lösau Hydrogeologisches

Standortgutachten

Auftrag- Recycling plus GmbH
geber: Niederlassung Weißenfels

Projekt-Nr: 2021-12-001

Anlagennr.: 4.2.2

Vertikalmaßstab: 1:100 Bemerkung: IDENT:"37"

Draiakt

Blatt 1 von 1

Projekt:				
Bohrarchiv-ID:4738/GL/456	Bohrung:KS	2	Bohrbeginn	n:07.12.1977
Auftraggeber:			Rechtswert	: 711680,24
Bohrfirma: VFB Baugrund Berlin	DT D-01 D-01-		———Hochwert:	5678180,18
Bohrfirma: VEB Baugrund Berlin,	B i Roisia; Roisia		Ansatzhöhe	∍: 140,80m
Bearbeiter:			Endtiefe:	10,50m



**SEP 3.4-**4738/GL/457 Originalbezeichnung: KS 3 Schichtdaten (Gländehöhe: 138,40 m NN) m u. GOK 0,90 / Holozán / Schluff bis Feinsand (schwach tonig, mittelsandig, sehr schwach grobsandig bis sehr schwach feinkiesig, humos, durchwurzelt) / Boden / schwarzbraun 0.90 1,40 / Pleistozän / Schluff bis Feinsand (tonig, mittelsandig, stark grobsandig, stark kiesig) / Geschiebemergel / gelbbraun bis gelblichgrau / stark kalkhaltig >- 0,90 bis 1,40m viele Konkretionen von Kalk 1,40\_ 2,00 >- 0,90 bis 1,40m Nester von Mittelsand 2,00 / Pleistozän / Grobsand (stark mittelsandig, feinkiesig, schwach mittelkiesig) / gelblichbraun / kalkhaltig ٠, • • • •: 3,70 / Pleistozän / Grobsand (mittelsandig, feinkiesig, schwach mittelkiesig) / braungelb / kalkhaltig
>- 3,00 bis 3,00m im Liegenden Grobsand (sehr schwach grobkiesig, sehr schwach feinsteinig (Durchmesser höchstens 0,12m)) 3,70 0.0 0 0 0 0 6,00 / Pleistozän / Feinkies (stark grobsandig, stark mittelkiesig, schwach grobkiesig) / graubraun / kalkhaltig >- 5,00 bis 5,00m im Liegenden Feinkies (sehr schwach feinsteinig (Durchmesser höchstens 0,12m)) 6,00 • • 7,50 / Pleistozän / Grobsand bis Feinkies (mittelkiesig, schwach grobkiesig, sehr schwach feinsteinig (Durchmesser höchstens 0,08m)) / 0 graubraun / Grundwasser 6,20m / kalkhaltig >- 7,40 bis 7,40m im Liegenden keine Angabe zur Gesteinsart 7,50 8,00 / Mittlerer Buntsandstein / Schluff (stark feinsandig, sehr schwach kiesig (grün, Sandstein, Schluffstein (feinstückig))) / Verwitterungszone / grünbraun bis grünlichgrau (Rostflecken) 8 00

> DK0-Boden- und Bauschutt-Projekt:

deponie Lösau Hydrogeologisches

Standortgutachten Auftrag-Recycling plus GmbH Niederlassung Weißenfels

geber: Niederlassun Projekt-Nr: 2021-12-001

Anlagennr.: 4.2.3

Vertikalmaßstab: 1:100 Bemerkung: IDENT:"20'

D. . . ! . I . 4 .

Blatt 1 von 1

Projekt:					
Bohrarchiv	-ID:4738/GL/457	Bohrung:KS	3	Bohrbeginr	n:07.12.1977
Auftraggeber:				Rechtswert	: 711638,26
Bohrfirma:	Debuffunces NED D. I. D. I. D. D. O.		Hochwert:	5678374,65	
Bohrfirma: VEB Baugrund Berlin, BT Roßla; Roßla		Ansatzhöhe	e: 138,40m		
Bearbeiter:				Endtiefe:	8,00m



**SEP 3.4-**4738/GL/458 Originalbezeichnung: KS 4 Schichtdaten (Gländehöhe: 137,10 m NN) m u. GOK 0,90 / Holozän / Schluff bis Feinsand (schwach mittelsandig bis schwach grobsandig, sehr schwach kiesig, humos, durchwurzelt) / Boden / 0.90 schwarzbraun 8 • 2,50 / Pleistozăn / Grobsand bis Feinkies (schwach mittelsandig, stark mittelkiesig, schwach grobkiesig) / gelblichbraun, graubraun (liegend 1,50m) / schwach kalkhaltig
3,00 / Pleistozän / Mittelsand bis Grobsand (stark feinkiesig, mittelkiesig, sehr schwach grobkiesig, sehr schwach feinsteinig) / graubraun 2,50 bis rötlichbraun / kalkhaltig 3,70 / Pleistozăn / Feinkies (grobsandig, stark mittelkiesig, sehr schwach grobkiesig, sehr schwach feinsteinig) / graubraun bis rötlichbraun 8° 3,70 / kalkhaltig 4,80 / Pleistozän / Grobsand (stark mittelsandig, feinkiesig, schwach mittelkiesig bis schwach grobkiesig) / gelblichbraun / schwach .. 4,80 • • 5,80 / Pleistozän / Grobsand bis Feinkies (mittelkiesig, sehr schwach grobkiesig, sehr schwach feinsteinig) / gelblichbraun / Grundwasser 5,80 4,80m / schwach kalkhaltig --6,50 / Mittlerer Buntsandstein / Schluff (stark tonig, feinsandig), Kaolin / Verwitterungszone / grünlichgrau 6,50

Projekt: DK0-Boden- und Bauschutt-

deponie Lösau Hydrogeologisches

Standortgutachten

Auftrag- Recycling plus GmbH
geber: Niederlassung Weißenfels

Projekt-Nr: 2021-12-001

Anlagennr.: 4.2.4

Vertikalmaßstab: 1:100 Bemerkung: IDENT:"45"

Blatt 1 von 1

Projekt:						
Bohrarchi	v-ID:4738/GL/458	Bohrung:KS	4	Bohrbeginr	n:01.07.1977	
Auftraggebe	r:			Rechtswert	:: 711749,39	1
Dobrfirmo	\/ED D	DT D-01 D-01-		Hochwert:	5678423,24	
Bohrfirma:	VEB Baugrund Berlin,	BT Roisia; Roisia		Ansatzhöhe	e: 137,10m	١
Bearbeiter:				Endtiefe:	6,50m	1



**SEP 3.4-**4738/GL/459 Originalbezeichnung: KS 5 Schichtdaten (Gländehöhe: 134,80 m NN) m u. GOK 0,10 / Holozān / Schluff bis Feinsand (mittelsandig, humos) / Boden / schwarzbraun - 0,60 / Holozān / Mittelsand bis Grobsand (schwach feinkiesig bis schwach grobkiesig, feinsteinig (Durchmesser höchstens 0,15m), 0,10\_/ U,OJ Piolozan / Mittelsand bis Grobsand (schwach feinkiesig bis schwach grobkiesig, feinsteinig (Durchmesser nochstens 0,15m),
schwach humos) / dunkelbraun

1,00 / Pleistozän / Mittelsand bis Grobsand (stark feinkiesig, mittelkiesig, schwach grobkiesig, sehr schwach feinsteinig (Durchmesser höchstens 0,07m)) / braun / schwach kalkhaltig

1,50 / Pleistozän / Grobsand bis Feinkies (mittelsandig, mittelkiesig, schwach grobkiesig, sehr schwach feinsteinig (Durchmesser höchstens 0,12m)) / gelblichbraun / kalkhaltig 0,60\_ 1,00\_/ • 1,50\_/ . . . 0000 3,70 / Pleistozān / Feinkies (mittelsandig, stark grobsandig, stark mittelkiesig, schwach grobkiesig, sehr schwach feinsteinig (Durchmesser\_höchstens 0,08m)) / gelbbraun / Grundwasser 2,60m / kalkhaltig 0 3,70 • • \_4,10 / Mittlerer Buntsandstein / Schluff bis Feinsand (Glimmer), Kaolin / Verwitterungszone / graugelb bis grünlichgrau

> Projekt: DK0-Boden- und Bauschutt-

deponie Lösau Hydrogeologisches

Standortgutachten Auftrag-Recycling plus GmbH Niederlassung Weißenfels

geber: Niederlassun Projekt-Nr: 2021-12-001

Anlagennr.: 4.2.5


Vertikalmaßstab: 1:100 Bemerkung: IDENT:"318"

Projekt:

i rojonu.				
Bohrarchiv-ID:4738	GL/459 Bohrung:KS	5	Bohrbeginn: 15.12.197	7
Auftraggeber:		Rechtswert: 711702,3	1	
Bohrfirma: VFB Baugi	and Davis DT Daglar Dagla		Hochwert: 5678595,	49
Bonnima. VEB Baugi	und Berlin, BT Roßla; Roßla		Ansatzhöhe: 134,80m	
Bearbeiter:			Endtiefe: 4,10m	$\Box$



Blatt 1 von 1



Projekt: DK0-Boden- und Bauschutt-

deponie Lösau Hydrogeologisches

Standortgutachten Auftrag-Recycling plus GmbH Niederlassung Weißenfels

geber: Niederlassun Projekt-Nr: 2021-12-001

Anlagennr.: 4.2.6

Vertikalmaßstab: 1:100 Bemerkung: IDENT:"12'

Blatt 1 von 1

Projekt:		
Bohrarchiv-ID:4738/GL/460	Bohrung:KS 6	Bohrbeginn: 15.12.1977
Auftraggeber:		Rechtswert: 711590,19
Pohrfirmo: VED Dayward Daylin	DT D- 01 D-01-	Hochwert: 5678497,81
Bohrfirma: VEB Baugrund Berlin,	BT Roisia; Roisia	Ansatzhöhe: 135,10m
Bearbeiter:		Endtiefe: 4,10m

