

LUS GmbH, Sandtorstrasse 23, 39106 Magdeburg

Prüfbericht : 16/00027

BLZ Geotechnik Service GmbH
Industriepark Str. A, Nr. 1

Seite 1

39245 Gommern
Deutschland

Belegdatum: 11.01.16
Ihre Kundennr.: D11827
Ihre Datev Kontonr.:

Ihre Referenz: Objekt Profen - BFA Lippendorf

Sachbearbeiter: Lutgard Krause
Tel.-Nr.: +49 391 5616011

Analysierte Proben:

Nr.	Beschreibung	Prüf- beginn	Prüf- ende	Probennahme durch	Eingangs- datum	Ausgangsmaterial
P043434	Probe v. 14.12.2015 - n.2500 t	11.01.16	19.01.16	Auftraggeber	11.01.16	Probekörper

Probe Seite 1 / Parameter Seite 1

Prüfparameter	Prüfverfahren	Prüfeinheit	P043434
1 Eluat Trogverfahren	LAGA EW 98 T		
2 1,2-Dichlorethan	DIN EN ISO 10301	µg/l	< 0,10
3 Dichlormethan	DIN EN ISO 10301	µg/l	< 10
4 Tetrachlormethan	DIN EN ISO 10301	µg/l	< 0,01
5 1,1,1-Trichlorethan	DIN EN ISO 10301	µg/l	< 0,01
6 Trichlorethen	DIN EN ISO 10301	µg/l	< 0,01
7 Tetrachlorethen	DIN EN ISO 10301	µg/l	< 0,01
8 Trichlormethan	DIN EN ISO 10301	µg/l	< 0,01
9 Bromdichlormethan	DIN EN ISO 10301	µg/l	< 0,10
10 Dibromchlormethan	DIN EN ISO 10301	µg/l	< 0,10
11 Tribrommethan	DIN EN ISO 10301	µg/l	< 0,10
12 1,2-cis-Dichlorethen	DIN EN ISO 10301	µg/l	< 10
13 1,2-trans-Dichlorethen	DIN EN ISO 10301	µg/l	< 10
14 1,1-Dichlorethan	DIN EN ISO 10301	µg/l	< 0,10
15 1,1,2-Trichlorethan	DIN EN ISO 10301	µg/l	< 0,01
16 LHKW Summe	DIN EN ISO 10301	µg/l	n.n.

Fortsetzung


Dipl.-Chemie-Ing.
Lutgard Krause
Projektkoordinatorin

Eine Veröffentlichung unserer Prüfberichte bedarf unserer
ausdrücklichen schriftlichen Genehmigung.

PrK. 1

Durch die Deutsche Akkreditierungsstelle GmbH
akkreditiertes Prüflaboratorium nach
DIN EN ISO/IEC 17025:2005.
Die Akkreditierung gilt für die in der Urkunde
aufgeführten Prüfverfahren.


Deutsche
Akkreditierungsstelle
D-PL-14606-01-00

LUS GmbH, Sandtorstrasse 23, 39106 Magdeburg

Prüfbericht : 16/00027

BLZ Geotechnik Service GmbH
Industriepark Str. A, Nr. 1

Seite 2

39245 Gommern
Deutschland

Belegdatum: 11.01.16
Ihre Kundennr.: D11827
Ihre Datev Kontonr.:

Ihre Referenz: Objekt Profen - BFA Lippendorf

Sachbearbeiter: Lutgard Krause
Tel.-Nr.: +49 391 5616011

Analysierte Proben:

Nr.	Beschreibung	Prüf- beginn	Prüf- ende	Probennahme durch	Eingangs- datum	Ausgangsmaterial
P043434	Probe v. 14.12.2015 - n.2500 t	11.01.16	19.01.16	Auftraggeber	11.01.16	Probekörper

Probe Seite 1 / Parameter Seite 2

Prüfparameter	Prüfverfahren	Prüfeinheit	P043434
17 Naphthalin	DIN EN ISO 17993	µg/l	< 0,01
18 Acenaphthylen	DIN EN ISO 17993	µg/l	< 0,01
19 Acenaphthen	DIN EN ISO 17993	µg/l	< 0,01
20 Fluoren	DIN EN ISO 17993	µg/l	< 0,01
21 Phenanthren	DIN EN ISO 17993	µg/l	< 0,01
22 Anthracen	DIN EN ISO 17993	µg/l	< 0,01
23 Fluoranthen	DIN EN ISO 17993	µg/l	< 0,01
24 Pyren	DIN EN ISO 17993	µg/l	< 0,01
25 Benzo(a)anthracen	DIN EN ISO 17993	µg/l	< 0,01
26 Chrysen	DIN EN ISO 17993	µg/l	< 0,01
27 Benzo(b)fluoranthen	DIN EN ISO 17993	µg/l	< 0,01
28 Benzo(k)fluoranthen	DIN EN ISO 17993	µg/l	< 0,01
29 Benzo(a)pyren	DIN EN ISO 17993	µg/l	< 0,01
30 Dibenzo(a,h)anthracen	DIN EN ISO 17993	µg/l	< 0,01
31 Benzo(g,h,i)perlylen	DIN EN ISO 17993	µg/l	< 0,01
32 Indenopyren	DIN EN ISO 17993	µg/l	< 0,01
33 PAK Summe		µg/l	n.n.

Fortsetzung

Krause

Dipl.-Chemie-Ing.
Lutgard Krause
Projektkoordinatorin

Eine Veröffentlichung unserer Prüfberichte bedarf unserer
ausdrücklichen schriftlichen Genehmigung.

PrK. 1

Durch die Deutsche Akkreditierungsstelle GmbH
akkreditiertes Prüflaboratorium nach
DIN EN ISO/IEC 17025:2005.
Die Akkreditierung gilt für die in der Urkunde
aufgeführten Prüfverfahren.


Deutsche
Akkreditierungsstelle
D-PL-14606-01-00

LUS GmbH, Sandtorstrasse 23, 39106 Magdeburg

Prüfbericht : 16/00027

BLZ Geotechnik Service GmbH
Industriepark Str. A, Nr. 1

Seite 3

39245 Gommern
Deutschland

Belegdatum: 11.01.16
Ihre Kundennr.: D11827
Ihre Datev Kontonr.:

Ihre Referenz: Objekt Profen - BFA Lippendorf

Sachbearbeiter: Lutgard Krause
Tel.-Nr.: +49 391 5616011

Analysierte Proben:

Nr.	Beschreibung	Prüf- beginn	Prüf- ende	Probennahme durch	Eingangs- datum	Ausgangsmaterial
P043434	Probe v. 14.12.2015 - n.2500 t	11.01.16	19.01.16	Auftraggeber	11.01.16	Probekörper

Probe Seite 1 / Parameter Seite 3

Prüfparameter	Prüfverfahren	Prüfeinheit	P043434
34 Benzol	DIN 38407-F9	µg/l	< 1
35 Toluol	DIN 38407-F9	µg/l	< 1
36 Ethylbenzol	DIN 38407-F9	µg/l	< 1
37 Xylool	DIN 38407-F9	µg/l	< 1
38 BTEX-Summe	DIN 38407-F9	µg/l	n.n.
39 PCB-28	DIN 38407-F3	µg/l	< 0,01
40 PCB-52	DIN 38407-F3	µg/l	< 0,01
41 PCB-101	DIN 38407-F3	µg/l	< 0,01
42 PCB-138	DIN 38407-F3	µg/l	< 0,01
43 PCB-153	DIN 38407-F3	µg/l	< 0,01
44 PCB-180	DIN 38407-F3	µg/l	< 0,01
45 PCB Summe	DIN 38407-F3	µg/l	n.n.
46 KW-Index (GC)	EN ISO 9377-2	mg/l	< 0,1

Fortsetzung



Dipl.-Chemie-Ing.
Lutgard Krause
Projektkoordinatorin

Eine Veröffentlichung unserer Prüfberichte bedarf unserer
ausdrücklichen schriftlichen Genehmigung.

PrK. 1

Durch die Deutsche Akkreditierungsstelle GmbH
akkreditiertes Prüfablaboratorium nach
DIN EN ISO/IEC 17025:2005.
Die Akkreditierung gilt für die in der Urkunde
aufgeführten Prüfverfahren.


Deutsche
Akkreditierungsstelle
D-PL-14606-01-00

LUS GmbH, Sandtorstrasse 23, 39106 Magdeburg

Prüfbericht : 16/00027

 BLZ Geotechnik Service GmbH
Industriepark Str. A, Nr. 1

Seite 4

 39245 Gommern
Deutschland

 Belegdatum: 11.01.16
Ihre Kundennr.: D11827
Ihre Datev Kontonr.:

Ihre Referenz: Objekt Profen - BFA Lippendorf

 Sachbearbeiter: Lutgard Krause
Tel.-Nr.: +49 391 5616011

Analysierte Proben:

Nr.	Beschreibung	Prüf- beginn	Prüf- ende	Probennahme durch	Eingangs- datum	Ausgangsmaterial
P043434	Probe v. 14.12.2015 - n.2500 t	11.01.16	19.01.16	Auftraggeber	11.01.16	Probekörper

Probe Seite 1 / Parameter Seite 4

Prüfparameter	Prüfverfahren	Prüfeinheit	P043434
47 pH-Wert	DIN 38404 C5	-	11,0
48 elek. Leitfähigkeit	DIN EN 27888	µS/cm	735
49 Gesamtrockenrückstand	DIN 38409-H1	Ma.-% TS	0,180
50 Fluorid	DIN EN ISO 10304-1	mg/l	0,07
51 Sulfat	DIN EN ISO 10304-1	mg/l	< 5
52 Chlorid	DIN EN ISO 10304-1	mg/l	3
53 Arsen	DIN EN ISO 11969	mg/l	< 0,0005
54 Blei	DIN 38406-E6	mg/l	0,01
55 Cadmium	DIN EN ISO 5961	mg/l	< 0,001
56 Chrom	DIN EN 1233	mg/l	< 0,01
57 Chrom VI	DIN 38405-D24	mg/l	< 0,008
58 Kupfer	DIN 38406-E7	mg/l	< 0,01
59 Nickel	DIN 38406-E11	mg/l	< 0,01
60 Quecksilber	DIN EN ISO 12846	mg/l	< 0,0002
61 Zink	DIN 38406-E8	mg/l	0,04
62 Cyanid, gesamt	DIN 38405-D13-1-3	mg/l	< 0,005
63 Cyanid, Ifrsb.	DIN 38405-D13-2-3	mg/l	< 0,005

Die o.g. Prüfergebnisse beziehen sich ausschließlich auf die untersuchten Prüfmaterialien.

 Die o.g. Prüfungen wurden gemäß bzw. die mit * gekennzeichneten analog den dort genannten Prüfverfahren durchgeführt.
 n.n. - nicht nachweisbar n.b. - nicht bestimmbar ** - Prüfverfahren nicht akkreditiert *** - fehlerhafte Probenanlieferung
 Untervergabe im Labor-Standort: (H) - Hecklingen; (W) - Wolmirstedt

Magdeburg, den 19.01.16


 Dipl.-Chemie-Ing.
 Lutgard Krause
 Projektkoordinatorin

 Eine Veröffentlichung unserer Prüfberichte bedarf unserer
ausdrücklichen schriftlichen Genehmigung.

PrK. 1

 Durch die Deutsche Akkreditierungsstelle GmbH
akkreditiertes Prüflaboratorium nach
DIN EN ISO/IEC 17025:2005.
Die Akkreditierung gilt für die in der Urkunde
aufgeführten Prüfverfahren.
